


































Simboluri pentru întreținerea articolelor de îmbrăcăminte (textilelor)

Simbol	Semnificație	Detalii privind întreținerea
	Spălare manuală în apă rece.	Articolele nu se freacă și nu se storc. Se clătesc bine, iar apa se elimină prin apăsare. Se așează în forma inițială. Articolele colorate se spală rapid, nu se mențin mult în apă.
	Spălare cu mașina în apă rece, la maxim 30°C.	Pentru textile în culori închise, din bumbac, poliester, amestec de fibre, etc.
	Spălare cu mașina în apă caldă, la maxim 40°C.	
	Spălare automată cu apă fierbinte. Cifra din interior semnifică temperatura maximă de spălare în °C.	Pentru textile colorate, din bumbac, modal, poliester și amestecuri de fibre.
	Spălare automată cu apă fierbinte. Cifra din interior semnifică temperatura maximă de spălare în °C.	Pentru textile albe din bumbac sau in, vopsite sau imprimate, care se pot fierbe.
	Spălare delicată cu mașina în apă rece, la maxim 30°C.	Pentru lenjerie fină din modal, viscoză, fibre sintetice. Se evită stoarcerea sau se folosește stoarcere pe intervale foarte scurte pentru reducerea șifonării.
	Spălare delicată cu mașina în apă caldă, la maxim 40°C.	
	Proces de spălare ușoară. Cifra din interior semnifică temperatura maximă de spălare în °C. Solicitare redusă a articolelor în timpul spălării.	Tamburul mașinii se umple 2/3, se evită stoarcerea sau se folosește stoarcere pe intervale foarte scurte pentru reducerea șifonării.
	Proces de spălare foarte ușoară. Cifra din interior semnifică temperatura maximă de spălare în °C. Solicitare redusă a articolelor în timpul spălării.	Pentru articole din lână care se pot spăla la mașină, tratament mecanic foarte redus. Tamburul mașinii se umple maxim 1/3.
	A nu se spăla.	Articole sensibile la orice tratament pe cale umedă sau care nu se pot spăla într-o mașină de spălat obișnuită din cauza dimensiunilor.
	A nu se înălbi.	Se folosesc doar detergenți care nu conțin înălbitori.

	Este permisă înălbirea cu orice tip de agent de înălbire.	-
	Este permisă înălbirea cu agenți de înălbire cu oxigen / fără clor.	Se permite înălbirea cu oxigenul conținut în detergenții universali, nu și cea cu clor.
	A se netezi cu fier de călcat călduț. Călcare la maxim 110 °C. Călcare cu abur poate cauza deteriorări iremediabile.	Fierul de călcat se reglează pe poziția "poliacril/poliamida(nylon), acetat". Articolele lucioase sau sensibile la presiune trebuie călcate fie cu o cârpă, fie întoarse pe dos.
	A se netezi cu fier de călcat cald. Călcare la maxim 150 °C, cu sau fără abur.	Fierul de călcat se reglează pe poziția "lână/mătase/polyester/vâscoza". Se calcă sub o cârpă umezită moderat. Se poate folosi un fier cu abur, evitați presarea excesivă.
	Călcare la maxim 200 °C, cu sau fără abur.	Fierul de călcat se reglează pe poziția "bumbac/in". Dacă este nevoie, produsul se poate umezi. Articolele lucioase sau sensibile la presiune trebuie călcate fie cu o cârpă, fie întoarse pe dos. Se poate folosi un fier cu abur.
	A nu se călca.	Pot apărea deteriorări iremediabile la călcare.
	Curățare chimică. Curățare chimică uscată profesională. Litera din interiorul cercului indică solventul ce poate fi folosit la curățare.	Proces normal P = Orice solvent cu excepția Trichloroethylene F= Orice solvent pe bază de petrol
	Curățare chimică delicată. Curățare chimică uscată profesională. Litera din interiorul cercului indică solventul ce poate fi folosit la curățare. Linia de sub cerc indică unele limitări impuse la curățare: acțiune mecanică, umiditate, temperaturi de uscare.	Proces moderat P = Orice solvent cu excepția Trichloroethylene F= Orice solvent pe bază de petrol
	A nu se curăța chimic.	-
	Curățare chimică umedă profesională. Procesul nu poate avea loc în mașini de spălat obișnuite. Echipamentul, aditivii și metodele de finisare utilizate sunt profesionale.	Proces normal / moderat / foarte delicat
	Nu este permisă curățarea chimică umedă.	-

	A se usca în uscător ușor încălzit. Este posibilă uscarea în tamburul de uscare. Temperatură scăzută. Temperatura de evacuare: maxim 60 °C.	Uscarea în tamburul de uscare se face la temperatură scăzută și pe durată mică.
	A se usca în uscător încălzit. Este posibilă uscarea în tamburul de uscare. Temperatură normală. Temperatura de evacuare: maxim 80 °C.	Uscarea în tamburul de uscare este posibilă la încărcare normală.
	A nu se usca în uscător.	Nu se pretează la uscare prin rotirea în tamburul de uscare.
	Uscare verticală	
	Uscare verticală prin scurgere, fără stoarcere prealabilă (îmbibat cu apă).	
	Uscare orizontală	
	Uscare orizontală prin scurgere, fără stoarcere prealabilă (îmbibat cu apă).	
	Uscare verticală, într-un mediu ferit de soare.	
	Uscare verticală prin scurgere, într-un mediu ferit de soare	
	Uscare orizontală, într-un mediu ferit de soare	
	Uscare orizontală, prin scurgere, într-un mediu ferit de soare	